

Umgang mit Asbest: Zuordnung der erforderlichen Sachkundes Schulungen zu den Risikobereichen

Keine Tätigkeiten mit Asbest z.B. Streichen asbestfreier Tapeten auf asbesthaltigem Putz	Niedriges Risiko z.B. von der DGUV anerkannte emissionsarme Verfahren	Mittleres Risiko z.B. Arbeiten an Asbestzement sowie Arbeiten an schwach gebundenem Asbest in geringem Umfang	Hohes Risiko z.B. Abbrucharbeiten an schwach gebundenem Asbest (mehr als geringer Umfang)
Keine Sachkundes Schulung erforderlich	Eintägige Schulung TRGS 519 Anlage 10 (Q1E – Kombimodul Grundkenntnisse+Praxis), die auf betriebsintern durchgeführten Unterweisungen aufbaut, ohne Prüfung	Zweitägige Schulung TRGS 519 Anlage 4c mit anschließender Prüfung	Fünftägige Schulung TRGS 519 Anlage 3 mit anschließender Prüfung